

Initiation aux mesures papetières

OBJECTIFS



- Etre en mesure d'utiliser le matériel de laboratoire

RÉF. : PP4

INSCRIPTION : 500 € HT
par participant pour les 2 jours

DATES ET LIEUX :

à Gérardmer (Vosges) :

▶ 7 et 8 décembre 2011

de 4 à 8 participants au total

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :

CFA Papetier - Emmanuel CUNY

03 29 63 22 03

emmanuel.cuny@cfa-papetier.com

Formation réalisable

PROGRAMME



2 jours

►► Présentation et utilisation des appareils pour la mesure :

- des propriétés de texture
- des propriétés mécaniques
- d'aspect
- Détermination des indices
- Réalisation d'un essai complet

Nota : Les participants qui le souhaitent peuvent se munir d'échantillons à analyser. D'autres tests dans la mesure du possible pourront être abordés.

Pré-requis :

Aucun pré-requis nécessaire à cette formation

Notions abordées :

- Mode opératoire d'utilisation des appareils de laboratoire
- Mise en relation avec les exigences des normes