

CQP de la transformation

Objectifs

- Acquérir les compétences nécessaires pour la conduite des installations et le contrôle des procédés :
 - développer les savoirs et savoir-faire relatifs à la conduite des matériels automatisés,
 - renforcer ses connaissances en enseignement général.

Participants

- Salariés dans le cadre du plan de formation.

Réf. : Q97

Inscription : nous consulter

Dates et lieux :

au CFA papetier de Gérardmer (Vosges) :

Renseignements et réservations :

Tél : 01 53 89 24 70 - Fax : 01 53 89 24 71

Mail : contact@irfip.org

Bulletin d'inscription en page 103

Formation réalisable

sur mesure et sur site

Programme

600 heures

Rythme : 5 jours/semaine
pendant 15 semaines

►► **Domaine technique et professionnel (450 heures)**

- Technologie de la transformation
- Electricité
- Automatismes
- Découverte d'un simulateur informatique
- Laboratoire
- Sciences physiques
- Dessin industriel et technologique

►► **Domaine général renforcé (150 heures)**

- Mathématiques appliquées
- Communication et expression écrite

Pré-requis :

Titulaires d'un CAP de conducteur de machines automatisées de transformation, d'un BEP papetier, électromécanicien ou maintenance. Cette formation est également ouverte aux personnes ayant suivi une 1^{ère} technique.

Formations longues